

# لسلامتك أثناء العمل

- افصل الماكنة من مصدر الطاقة قبل صيانتها
- استخدم الحواجز الواقية للأجزاء المتحركة

