

الملحق (5) من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها

مستويات الإضاءة الداخلية حسب مكان ونوع العمل*

الرقم.	مكان العمل أو نوع العمل	الحد الأدنى من الإضاءة فوق منطقة العمل (Ix - الكماليات)	ملاحظات
1.	مناطق الحركة:		
1.1.	طرق المرور	100	1. الإضاءة على مستوى الأرض. إضاءة 1 x 150 ، إذا كانت المركبات تتحرك على طول طرق المرور. 3. يجب تجهيز المداخل والمخارج بمناطق انتقالية لمنع حدوث تغييرات مفاجئة في الإضاءة بين الأماكن المغلقة والإضاءة الخارجية.
1.2.	السلالم والسلالم المتحركة والمصاعد	150	
1.3.	عتبات التحميل والتفريغ	150	
2.	غرف المعيشة والاستراحة، غرف الإسعافات الأولية:		
2.1.	المقاصف	200	
2.2.	غرف الراحة	100	
2.3.	قاعات التمارين الرياضية	300	
2.4.	غرف تغيير الملابس والمراحيض	100	
2.5.	غرف الإسعافات الأولية	500	
3.	غرف الإدارة والتحكم:		
3.1.	غرفة إدارة ومراقبة أجهزة القياس	200	
3.2.	لوحات المفاتيح وغرف البريد وغرف الفاكس وغرف الخادم	500	
4.	المستودعات:		
4.1.	المستودعات، بما في ذلك مخازن التبريد	100	200 لكس، إذا تم استخدام الغرف دون انقطاع
4.2.	مناطق الفرز والتعبئة	300	
5.	مناطق التخزين ذات أرفف متعددة:		
5.1.	الممرات الخالية من العمال	20	إضاءة على مستوى الأرض.
5.2.	الممرات مع وجود العمال	200	إضاءة على مستوى الأرض.
5.3.	نقاط التحكم	200	
6.	تربية المواشي:		
6.1.	التحميل والعمل مع المعدات وإدارة الأجهزة	200	
6.2.	حظائر الماشية والاسطبلات	50	
6.3.	غرف الرعاية البيطرية	200	
6.4.	إعداد الأعلاف والحلب وغسل الأطباق	200	

الرقم.	مكان العمل أو نوع العمل	الحد الأدنى من الإضاءة فوق منطقة العمل (Ix – الكماليات)	ملاحظات
.7	صناعة الأسمنت والخرسانة:		
.7.1	تجفيف	50	يجب أن تكون ألوان السلامة قابلة للتعرف بسهولة
.7.2	إعداد المواد والعمل مع الأفران والخلاطات	200	
.7.3	العمل مع المعدات، صب القوالب الكبيرة	300	
.8	صناعة السيراميك والزجاج:		
.8.1	تجفيف	50	يجب أن تكون ألوان السلامة قابلة للتعرف بسهولة
.8.2	التحضير والعمل مع المعدات	300	
.8.3	المينا، المتداول، الضغط، تشكيل أجزاء بسيطة، الزجاج، نفخ الزجاج	300	
.8.4	الطحن والنقش وتلميع الزجاج وصنع الأجزاء الدقيقة وإعداد الأدوات الزجاجية	750	
.8.5	طحن الزجاج البصري والكريستال، الطحن اليدوي والنقش	750	
.8.6	العمل الدقيق، على سبيل المثال، النقش الزخرفي والطحن، والرسم باليد	1000	
.8.7	تحضير الأحجار الكريمة الاصطناعية	1500	
.9	تصنيع المنتجات الكيميائية والبلاستيكية والمطاط:		
.9.1	غرف أجهزة آلية خالية من العمال	50	يجب أن تكون ألوان السلامة قابلة للتعرف بسهولة
.9.2	غرف الأجهزة الآلية مع وجود العمال	100	
.9.3	أماكن العمل التي يجب فيها تنفيذ العمل اليديوي بشكل دائم	300	
.9.4	المختبرات والغرف التي يتم فيها إجراء قياسات دقيقة	500	
.9.5	إنتاج المستحضرات الصيدلانية	500	
.9.6	إنتاج الإطارات	500	
.9.7	اختبار الألوان	1000	
.9.8	القطع والتشطيب والتفتيش	750	
.10	إنتاج الكهرباء:		
.10.1	إنتاج الأسلاك والكابلات	300	
.10.2	اللفات – البكرات :		
.10.2.1	كبير	300	
.10.2.2	متوسط	500	
.10.2.3	صغير	750	
.10.3	تشريب الأخشاب بالمواد الكيميائية	300	
.10.4	التجميع:		

الرقم.	مكان العمل أو نوع العمل	الحد الأدنى من الإضاءة فوق منطقة العمل (Ix – الكماليات)	ملاحظات
.10.4.1	كبير (على سبيل المثال، محولات كبيرة)	300	
.10.4.2	متوسطة (على سبيل المثال، لوحات التحكم)	500	
.10.4.3	بسيطة (على سبيل المثال، الهواتف)	750	
.10.4.4	بسيطة جدا (على سبيل المثال، التجميع الدقيق للمعدات وأجهزة القياس)	1000	
.10.5	ورش العمل الإلكترونية – التفريغ والتنظيم	1500	
.11	إنتاج الكهرباء:		
.11.1	نقاط إمداد الوقود	50	يجب أن تكون ألوان السلامة قابلة للتعرف بسهولة
.11.2	غرف البويلرات	100	
.11.3	غرف المحركات	200	
.11.4	الغرف المساعدة (على سبيل المثال، المضخة، المكثف، غرف التحكم)	200	
.11.5	غرف التحكم	500	
.12	إنتاج الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ:		
.12.1	أماكن العمل ومجالات إعداد المواد الخام:	200	
.12.1.2	مصانع الجعة، إنتاج الشعير، ملء البرميل، الغليان، الغريلة، الغسيل والسلخ للمنتجات		
.12.1.3	تعليب		
.12.1.4	إنتاج الشوكولاتة والسكر		
.12.1.5	تنظيف التبغ وتجفيفه وتحضيره وأقبية التخمير		
.12.2	الفرز الأولي وغسل المنتج، الطحن، الخلط، التعبئة والتغليف	300	
.12.3	أماكن العمل والمناطق الحرجة في المسالخ وفي محلات منتجات اللحوم ومنتجات الألبان وغرف الترشيح	500	
.12.4	فرز وسحق الفواكه والخضروات	300	
.12.5	إعداد وخبز الحلويات ومنتجات الطهي	300	
.12.6	إنتاج وتجهيز وتزيين الحلويات ومنتجات الطهي وأعمال المطبخ	500	
.12.7	إنتاج السجائر والسيجار	500	
.12.8	فحص الزجاجات والأطباق، وفحص المنتج، والديكور والفرز	500	

ملاحظات	الحد الأدنى من الإضاءة فوق منطقة العمل (Ix – الكماليات)	مكان العمل أو نوع العمل	الرقم.
	500	المختبرات	.12.9
	1000	مراقبة الجودة	.12.10
		صناعة المعادن:	.13
	50	الأنفاق والأقبية المساعدة	.13.1
	100	المنصات	.13.2
	200	إعداد الرمال	.13.3
	200	أماكن العمل حسب القباب والخلاطات ، منطقة الصب ، الإزالة من القالب	.13.4
	200	التحضير الميكانيكي	.13.5
	300	التشكيل اليدوي	.13.6
	200	خلاطات ، تشكيل بواسطة آلة ، آلة صب	.13.7
	500	تحضير القوالب	.13.8
		إنتاج ومعالجة المعادن:	.14
	200	الصقل في قالب مفتوح	.14.1
	300	الصقل مع الصحافة ، لحم	.14.2
	300	العمل مع الآلات الثقيلة والمتوسطة (تحمل الدقة $0,1^3$ مم)	.14.3
	500	يعمل بدقة مع المعدات، والطحن (تحمل الدقة $> 0,1$ مم)	.14.4
	750	التصميم والتفتيش	.14.5
	300	العمل مع الأنابيب والأسلاك	.14.6
	200	معالجة الصفائح الثقيل (سمك 5^3 مم)	.14.7
	300	معالجة الصفائح الخفيف (سمك 5^3 مم)	.14.8
	750	صنع الأدوات	.14.9
		التخصيص والتجميع:	.14.10
	200	خشن	.14.10.1
	300	متوسط	.14.10.2
	500	ناعم	.14.10.3
	750	ناعم جدا	.14.10.4
	300	الجلفنة	.14.11
	750	إعداد وطلاء الأسطح	.14.12
	1000	إعداد الأدوات والقوالب والمصفوفات والمعالجة الحرارية ومعالجة الأليات الدقيقة	.14.13
		اللف والعمل مع المعادن:	.15
يجب أن تكون ألوان السلامة قابلة للتعرف بسهولة	50	موقع الإنتاج الميكانيكي	.15.1
	150	مواقع الإنتاج حيث يتم تنفيذ الأنشطة اليديوية من حين لآخر	.15.2

الرقم.	مكان العمل أو نوع العمل	الحد الأدنى من الإضاءة فوق منطقة العمل (Ix - الكماليات)	ملاحظات
15.3	مواقع الإنتاج حيث يتم تنفيذ الأنشطة اليدوية بشكل دائم	200	
15.4	طباعة مستودعات اللوحات	50	يجب أن تكون ألوان السلامة قابلة للتعرف بسهولة
15.5	غرف الفرن	200	يجب أن تكون ألوان السلامة قابلة للتعرف بسهولة
15.6	الصفق واللف والقطع	300	
15.7	المنصات ولوحات التحكم	300	
15.8	الاختبارات والقياسات والتقييمات	500	
15.9	المعايير والفتحات والأقبية	50	يجب أن تكون ألوان السلامة قابلة للتعرف بسهولة
16	تصنيف الشعر وصالونات التجميل	500	
17	إعداد مواد المجوهرات والاكسسوارات والمنتجات المماثلة:		
17.1	العمل بالأحجار الكريمة	1500	
17.2	إعداد مواد المجوهرات والمنتجات المماثلة	1000	
17.3	صناعة الساعات يدويا	1500	
17.4	التصنيع الآلي للساعات	500	
18	المغاسل والتنظيف الجاف:		
18.1	تجميع ووضع الليبل والفرز والغسيل والتنظيف الجاف والكي وضغط الملابس	300	
18.2	التقييم والإصلاح	750	
19	إنتاج الجلود والسلع الجلدية:		
19.1	العمل في المستودعات والمدابغ	200	
19.2	كشط وتنظيف وتقسيم وجلد وتشذيب الجلود	300	
19.3	صناعة السروج ، صناعة الأحذية - القطع ، الحفر ، تشكيل القوالب ، الخياطة ، التلميع	500	
19.4	الفرز ، صباغة الجلود الميكانيكية	500	
19.5	فحص الجودة والألوان	1000	
19.6	صناعة القفازات والأحذية	500	
20	إنتاج الورق والمنتجات الورقية:		
20.1	مطحنة لب الخشب	200	
20.2	إنتاج وتجهيز الورق وإنتاج الورق المقوى	300	
20.3	التجليد - الطي والفرز واللصق والقطع والنقش والخياطة	500	
21	الطباعة والأنشطة الملحقة بها:		

الرقم.	مكان العمل أو نوع العمل	الحد الأدنى من الإضاءة فوق منطقة العمل (Ix - الكماليات)	ملاحظات
21.1	القطع ، التذهيب ، الطباعة ، النقش ، الطلاء الكهروكيميائي ، العمل مع قوالب الطباعة ، آلات الطباعة ، تشكيل القوالب	500	
21.2	فرز الورق والطباعة اليدوية	500	
21.3	تكوين الخط (الرسالة) ، التفتيح ، الطباعة الحجرية	1000	
21.4	فحص ألوان الطباعة للأعمال الملونة	1500	
21.5	النقوش النحاسية والفولاذية	2000	
22	صناعة الغزل والنسيج:		
22.1	أماكن العمل والمناطق حسب الحمامات ومناطق فتح البالة	200	
22.2	الغسيل ، التمشيط ، التمشيط ، الكي ، النتف ، الرسم ، الفرز حسب الأحجام ، التصميم ، ما قبل الغزل ، الجوت وغزل القنب	300	
22.3	الغزل ، اللف ، الالتواء ، التواء ، النسيج ، الحياكة ، الضفيرة ، البكرة	500	منع تأثير ستروبسكوبي
22.4	الخيطة ، الحياكة باليد ، خياطة	750	منع تأثير ستروبسكوبي
22.5	إعداد المشاريع باليد ورسم أنماط اللباس	750	
22.6	التشطيب والطلاء والطباعة الآلية للأقمشة	500	
22.7	خزانة تجفيف	100	
22.8	مكرمية ، تزيين وترميم	1000	
22.9	فحص الألوان والتحكم في الإنتاج	1000	
22.10	أعمال إصلاح النسيج الدقيقة جدا	1500	
22.11	تصنيع القبعات	500	
23	إنتاج المركبات:		
23.1	إنتاج وتجميع هيكل السيارة	500	
23.2	الطلاء ، كابينة الطلاء ، كبائن التلميع	750	
23.3	التلوين - التفتيح والتفتيش	1000	
23.4	إنتاج مواد التنجيد	1000	
23.5	التفتيش النهائي	1000	

الرقم.	مكان العمل أو نوع العمل	الحد الأدنى من الإضاءة فوق منطقة العمل (Ix - الكماليات)	ملاحظات
.24	إنتاج الأخشاب والمنتجات الخشبية:		
.24.1	غرف الأجهزة الآلية عادة ما تكون خالية من العمال	50	
.24.2	المعالجة بالبخار	150	
.24.3	منشار القطع (منشار شريط)	300	منع تأثير سنتر وبسكوبي
.24.4	العمل على طاولة العمل والتجميع واللصق	300	
.24.5	تلميع ، ورنيش ، طلاء ، أعمال نجارة زخرفية	750	
.24.6	أعمال معالجة الأخشاب الميكانيكية - التقليل ، التخطيط ، القطع ، الإيداع ، الحز ، الطحن ، النشر	500	منع تأثير سنتر وبسكوبي
.24.7	اختيار مواد التشطيب	750	
.24.8	أعمال النجارة والتطعيمات في الخشب	750	
.24.9	مراقبة الجودة	1000	
.25	المكاتب:		
.25.1	إيداع المستندات ونسخها	300	
.25.2	القراءة والكتابة والكتابة ومعالجة البيانات	500	
.25.3	الرسم الفني (العمل على طاولة صياغة)	750	
.25.4	أماكن عمل التصميم بمساعدة الكمبيوتر	500	
.25.5	قاعات الاجتماعات والمؤتمرات	500	يجب أن تكون الإضاءة قابلة للتعديل
.25.6	مناطق استقبال العملاء وحفلات الاستقبال	300	
.25.7	المستودعات وغرف الأرشيف	200	
.26	تجارة التجزئة:		
.26.1	مجالات التداول	300	
.26.2	محطات عمل أمين الصندوق ، طاولة التغليف	500	
.27	المعارض العامة:		
.27.1	قاعات الدخول	100	
.27.2	غرف المرحاض وغرف الاستراحة	200	
.27.3	مكاتب التذاكر	300	
.28	الفنادق والمطاعم ومرافق تقديم الطعام:		
.28.1	مناطق تسجيل العملاء	300	
.28.2	المطابخ	500	يجب أن تكون هناك منطقة انتقالية بين المطبخ والمطعم
.28.3	المطاعم وغرف الطعام	300	يجب تصميم الإضاءة من أجل خلق جو مناسب

الرقم.	مكان العمل أو نوع العمل	الحد الأدنى من الإضاءة فوق منطقة العمل (Ix - الكماليات)	ملاحظات
28.4	مطاعم الخدمة الذاتية	200	
28.5	البيارات	300	
28.6	قاعات المؤتمرات	500	يجب أن تكون الإضاءة قابلة للتعديل
28.7	الممرات والممرات	100	في الليل قد تكون الإضاءة أقل
29	المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما:		
29.1	غرف بروفة، غرف تغيير الملابس	300	يجب أن تكون الإضاءة المستخدمة على المرايا لتطبيق مستحضرات التجميل خالية من الوهج
30	قاعات المعارض:		
30.1	الإضاءة العامة	300	
31	المتاحف:		
31.1	المعروضات التي لا تتأثر بالضوء		يتم تحديد مستوى الإضاءة وفقا لمتطلبات المعرض.
31.2	معارض حساسة للضوء		الحماية من الإشعاع البصري مهمة بشكل خاص
32	مكتبات:		
32.1	نقاط تخزين الكتب، الأرفف	200	يتم تحديد مستوى الإضاءة وفقا لمتطلبات المعرض.
32.2	محطة عمل أمين المكتبة، غرف للقراءة	500	الحماية من الإشعاع البصري مهمة بشكل خاص
33	مواقف السيارات تحت الأرض أو المغلقة:		
33.1	طرق الدخول / الخروج في موقف السيارات خلال النهار	300	1. الإضاءة على مستوى الأرض. 2. يجب أن تكون ألوان السلامة قابلة للتعرف بسهولة
33.2	أراضي مواقف السيارات (طرق الدخول / الخروج في موقف للسيارات أثناء الليل ، ومناطق المرور ، ومواقف السيارات)	75	3. الإضاءة العمودية العالية تزيد من التعرف على الوجوه البشرية وحيث الشعور بالأمان
33.3	نقاط العبور ومكاتب الدفع	300	1. تجنب الانعكاسات في النوافذ. 2. منع الوهج الذي قد يأتي من الخارج
34	المؤسسات التعليمية:		
34.1	رياض الأطفال ومراكز الأطفال النهارية	300	
34.2	غرف ألعاب، غرف للأطفال، غرف الحرف اليدوية	300	
34.3	الفصول الدراسية	300	إضاءة على مستوى سطح الطاولة. يجب أن تكون الإضاءة قابلة للتعديل
34.4	الفصول الدراسية أو المدارس المسائية، مؤسسة تعليم الكبار	500	يجب أن تكون الإضاءة قابلة للتعديل
34.5	قاعات المحاضرات والقاعات	500	يجب أن تكون الإضاءة قابلة للتعديل
34.6	مناطق السبورة، وجداول العرض التوضيحي، وجداول مواد العرض	500	في قاعات المحاضرات والقاعات يجب أن تكون الإضاءة 750 lx

الرقم.	مكان العمل أو نوع العمل	الحد الأدنى من الإضاءة فوق منطقة العمل (Ix – الكماليات)	ملاحظات
.34.7	غرف الرسم والفن	500	
.34.8	غرف الرسم والفن في مدارس الفنون، غرف الرسم الفنية	750	
.34.9	غرف ومختبرات التعليم العملي	500	
.34.10	غرف العمل اليدوية، غرف العمل الفنية، ورش العمل التدريبية	500	
.34.11	غرف تعليم الموسيقى	300	
.34.12	غرف التدريب على الكمبيوتر	300	
.34.13	غرف تعليم اللغات	300	
.34.14	غرف عمل عملية وورش عمل	500	
.34.15	قاعات الدخول	200	
.34.16	الممرات والاروقة والردهات	100	
.34.17	الادراج	150	
.34.18	مرافق الاستخدام المشترك للتلاميذ أو الطلاب وقاعات التجمع	200	إضاءة على مستوى الأرض.
.34.19	غرف المعلمين والمدرسين	300	
.34.20	غرف المكتبة التي تضم أرفف الكتب	200	
.34.21	غرف القراءة في المكتبة	500	
.34.22	مواقع تخزين المواد التعليمية والإقامة	100	
.34.23	قاعات رياضية وصالات رياضية وحمامات سباحة	300	إضاءة على مستوى الأرض.
.34.24	المقاصف المدرسية	200	
.34.25	المطابخ	500	
.35	مؤسسات الرعاية الصحية:		
.35.1	الغرف العامة:		جميع الإضاءة على مستوى الأرض
.35.1.1	غرف الانتظار	200	
.35.1.2	الممرات والاروقة (خلال النهار)	200	
.35.1.3	الممرات والاروقة (أثناء الليل)	50	
.35.1.4	غرف نهائية	200	
.35.2	غرف للموظفين:		
.35.2.1	غرف للأطباء أو الممرضات	500	
.35.2.2	غرف الموظفين	300	
.35.3	الأجنحة، أجنحة الولادة:		تجنب الإضاءة المكثفة بشكل مفرط في مجال رؤية المرضى
.35.3.1	الإضاءة العامة	100	إضاءة على مستوى الأرض.
.35.3.2	إضاءة للقراءة	300	
.35.3.3	الفحوصات والفحوصات والتحقيقات البسيطة	300	
.35.3.4	الفحوصات والتحقيقات والعلاج	1000	

الرقم.	مكان العمل أو نوع العمل	الحد الأدنى من الإضاءة فوق منطقة العمل (Ix – الكماليات)	ملاحظات
.35.3.5	الإضاءة الليلية، إضاءة المراقبة	5	
.35.3.6	حمامات المرضى والمرحاض	200	
.35.4	قاعات الامتحانات:		
.35.4.1	الإضاءة العامة	500	
.35.4.2	الفحوصات والعلاج	1000	
.35.5	غرف فحص العين:		
.35.5.1	الإضاءة العامة	300	
.35.5.2	الفحص الخارجي للعين	1000	
.35.5.3	اختبارات القراءة ورؤية الألوان باستخدام بطاقات الرؤية	500	
.35.6	غرف فحص الأذن:		
.35.6.1	الإضاءة العامة	300	
.35.6.2	فحص الأذن	1000	
.35.7	غرف المسح الضوئي:		
.35.7.1	الإضاءة العامة	300	
.35.7.2	الماسحات الضوئية المزودة بمكثفات الصور وأنظمة التلفزيون	50	
.35.8	غرف الولادة:		
.35.8.1	الإضاءة العامة	300	
.35.8.2	الفحص والعلاج	1000	
.35.9	غرف العلاج:		
.35.9.1	غرفة غسيل الكلى	500	يجب أن تكون الإضاءة قابلة للتعديل
.35.9.2	غرفة الأمراض الجلدية	500	
.35.9.3	التنظير	300	
.35.9.4	التدريج	500	
.35.9.5	العلاج الطبيعي (بما في ذلك الحمامات العلاجية والتدليك)	300	
.35.9.6	غرف العلاج الإشعاعي	300	
.35.10	غرف العمليات:		
.35.10.1	غرف ما قبل العمليات وبعدها	500	
.35.10.2	غرف العمليات	1000	
.35.10.3	إضاءة بزواياة نحو موقع التشغيل	10 000-100 000 لكس	
.35.11	غرف العلاج المكثف:		
.35.11.1	الإضاءة العامة	100	إضاءة على مستوى الأرض.
.35.11.2	فحوصات وتحقيقات بسيطة	300	إضاءة على مستوى السرير
.35.11.3	الفحوصات والتحقيقات والعلاج	1000	إضاءة على مستوى السرير
.35.11.4	ساعة ليلية، ضوء الخدمة الليلية	20	
.35.12	غرف ممارسة طب الأسنان:		

الرقم.	مكان العمل أو نوع العمل	الحد الأدنى من الإضاءة فوق منطقة العمل (Ix – الكماليات)	ملاحظات
35.12.1	الإضاءة العامة	500	
35.12.2	الإضاءة مباشرة فوق المريض	1000	يجب أن تكون الإضاءة خالية من الوهج للراحة
35.12.3	إضاءة بزاوية نحو تجويف الفم ونظافة الأسنان وتبييض الأسنان	5000	
35.13	المختبرات والصيدليات:		
35.13.1	الإضاءة العامة	500	
35.13.2	اختبار الألوان	1000	
35.14	غرف التعقيم والتطهير	300	
35.15	غرف التشريح والمشارح:		
35.15.1	الإضاءة العامة	500	
35.15.2	طاولة التشريح	5000	
36	مناطق النقل:		
36.1	المطارات:		
36.1.1	صالات المغادرة والوصول، ومناطق استلام الأمتعة	200	
36.1.2	مناطق الاتصال، مناطق الانتقال، السلام المتحركة، الأحزمة الناقلة	150	
36.1.3	المعلومات والاستقبال	500	
36.1.4	الجمارك ومراقبة جوازات السفر	500	الإضاءة العمودية مهمة
36.1.5	مناطق الانتظار وغرف تخزين الأمتعة	200	
36.1.6	مناطق التفتيش الأمني	300	
36.1.7	أبراج مراقبة الحركة الجوية	500	1. يجب أن تكون الإضاءة قابلة للتعديل 2. تجنب وهج ضوء النهار. 3. تجنب الانعكاسات في النوافذ.
36.1.8	عمليات التفتيش وإعادة التجهيز وإصلاح حظائر الطائرات مناطق فحص المحرك	500	
36.1.9	مناطق القياس في حظائر الطائرات	500	
36.2	محطات السكك الحديدية:		
36.2.1	والمنصات وأنفاق الركاب المغطاة	50	
36.2.2	قاعات بيع التذاكر	200	
36.2.3	مكاتب التذاكر وغرف الأمتعة والعدادات	300	
36.2.4	غرف الانتظار	200	

ملاحظه:

* قد يكون مستوى الإضاءة في محطة العمل أعلى، لكن يجب ألا تؤدي الى خطر وقوع حادث، بما في ذلك زيادة إجهاد الرؤية والسطوع.